Zestaw uszczelek do pił łańcuchowych Husqvarna 51 55 55 Rancher (OEM 503162103 537127901 503102303 501770002 501770001)

Kód produktu: 130009

EAN: 8595672361976

Cena: 7,62 PLN z VAT

URL: https://www.hsparts.pl/zestaw-uszczelek-do-pil-lancuchowych-husqvarna-51-55-55-rancher-oem-503162103-537127901-503102303-501770002-501770001/

Parametry:

OEM	503162103
OEM	537127901
OEM	503102303
OEM	501770002
OEM	501770001
Producent	HS PARTS
Rodzaj części zamiennej	Uszczelka
Zastosowanie uszczelek	Piły łańcuchowe

